



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

**Предписание № 136/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО "ДЕТСКИЙ САД № 127 "СЕВЕРНАЯ СКАЗКА",
ИНН 1001267094, КПП 100101001, ОГРН 1131001000899 от 25 января 2013 г.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия № 136 от 16 апреля 2021 года Пушкаревича Николая Станиславовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «28» апреля 2021 года по «21» мая 2021 года дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Шаховым Евгением Александровичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты (категории чрезвычайно-высокого риска) - здания, помещений, имущества, территории, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 2а.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Чуевской Ольгой Вячеславовной, заведующим МДОУ «Детский сад №127»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Выходы из лифта осуществляются в поэтажные тамбуры, не отвечающие требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа (заполнения проемов в противопожарных перегородках 1-го типа не противопожарные 2-го типа, отсутствует система подпора воздуха при пожаре), при этом дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 140, ч. 2 «При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не ниже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов, имеющие предел огнестойкости E30). При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов на лестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещения лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными документами по пожарной безопасности», ст. 88, ч. 16 «Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа».	01.12.2022	
2.	Предел огнестойкости и класс пожарной опасности внутренней стены лестничной клетки 61 в свету второго этажа не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, и принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 87, ч. 2 «Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону», ст. 87, ч. 6 «Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону».	01.12.2022	
3.	В части помещений недостаточный уровень звука оповещения о пожаре, в т. ч. в помещениях:	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 84 ч. 4 «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми	01.12.2022	

	кабинеты заведующего, заместителя заведующего по АХР (составляет 38-56 дБА при требуемом не менее 65 дБА)*.	оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта».		
4.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток 39 и 77 здания класса Ф1.1 наружу менее 1,35 м (фактическая ширина 1,2 м – 1,25 м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) пункт 4.4.1 «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек; ...».	01.12.2022	
5.	Ширина в свету лестничной площадки второго этажа, расположенной в лестничной клетке 31 здания класса Ф1.1 менее 1,35 м. (фактическая ширина 1,25 м)	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.1 «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек; ...».	01.12.2022	
6.	Дверь, выходящая на лестничную клетку 31, в открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.2 «... Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей».	01.12.2022	
7.	На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестничных клеток.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.3.6 « На путях эвакуации, как правило, не допускается: устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности); устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной	01.12.2022	

		клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил».		
8.	Ширина маршей наружных лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из здания класса Ф1.1, менее требуемой ширины эвакуационного выхода (двери) на нее, в свету менее 1,35 м (фактическая ширина 0,92 м – 1,00 м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.1 «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек; ...».	01.12.2022	
9.	Ширина лестничных площадок наружных лестниц 3-го типа здания класса Ф1.1 менее 1,35 м. (фактическая ширина 1,08 м – 1,10 м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.2 «Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей».	01.12.2022	
10.	Наружные лестницы 3-го типа размещены не у глухих (без световых проемов) частей стен здания, расположены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.7 «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. ...».	01.12.2022	
11.	В коридорах первого и второго этажей здания на путях эвакуации размещены невстроенные шкафы для пожарных кранов, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 м.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.3.7 «В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде	01.12.2022	

		правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей. Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований пункта 4.4.9».		
12.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек (игровых, спален, раздевалок) в смежные помещения групповых ячеек (игровые, спальни, раздевалки), в холлы, коридоры первого и второго этажей здания, в лестничные клетки, на наружные лестницы 3-го типа (со второго этажа здания), а также наружу (с первого этажа здания) в свету менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (фактическая ширина 0,8 м - 1,08 м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 5.1.4 «Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек».	01.12.2022	
13.	Ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала 64 наружу в свету менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (фактическая ширина 1,0 м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 5.1.4 «Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек».	01.12.2022	
14.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см и выступы. В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.3.5 «В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец».		
15.	Перед наружными дверями эвакуационных выходов, ведущих наружу из помещений первого этажа, горизонтальные входные площадки глубиной менее 1,5 ширины полотна наружных дверей.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.2.21 «Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери».	01.12.2022	

16.	На остекленных дверях в здании детского дошкольного учреждения не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 7.1.8 «На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей».	01.12.2022		
17.	В наружных стенах лестничных клеток 31, 39 и 61, 77 типа Л1 предусмотрены на междуэтажных площадках окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления менее 1,2 м². Устройства для открывания указанных окон расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 пункт 4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м² с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже. ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункт 5.4.16 «...б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется».	01.12.2022		
18.	Не выполнено соответствующее заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющих помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная, мастерские, кладовые, и т.д.), предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 (нарушена целостность противопожарных дверей, установленных в проемах указанных помещений, отсутствуют противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 в ряде отдельных помещений складского и	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013) пункт 5.1.2 «Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных	01.12.2022		

	технического назначения).	категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: - для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется; - для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.); - для кладовых любого назначения площадью до 10 м, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3); - для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов».		
19.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в первом и втором этажах двухэтажного здания общественного назначения.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пункт 7.2 «Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ... в) в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; ...».		
20.	Кабели АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям, предъявляемым к токсичности продуктов горения.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ГОСТ Р 31565-2012 раздел 6, таблица 2 «Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения».	01.12.2022	
21.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) на объекте защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ) пункт 54 «... При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации	01.12.2022	

не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности.	средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, ...».		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

21.05.2021



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Чуевская Ольга Вячеславовна, заведующий МДОУ «Детский сад №127»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21.05.2021

(подпись)